

speed85

Papel de alta velocidad para cargas de tinta altas

Aplicación

Papel de sublimación por transferencia con secado rápido para todos los materiales de poliéster. Este papel es capaz de soportar cargas de tinta muy altas sin comprometer el tiempo de secado. Su capacidad para soportar cargas de tinta pesadas permite la reproducción de negros profundos y colores vivos requeridos en aplicaciones como señalización iluminada y pancartas exteriores.

Beneficios

- Excelente rendimiento de transferencia
- Liberación y eficiencia de tinta muy altas
- Contorno de alta calidad
- Impresión de detalles súper finos
- Gran estabilidad dimensional
- Tiempo de secado rápido
- Menos corrugación

Parámetro	Unidades	Media	Tolerancia	Estándar
Gramaje	g/m ²	85	±3	ISO 536
Calibre	µm	108	±4	ISO 534
Cobb de sizing	g/m ²	28	±5	ISO 535

Impresoras compatibles

La mayoría de impresoras disponibles actualmente en el mercado (DGI, Epson, Mimaki, Mutoh, Roland, MS, EFI Reggiani, etc.) incluyendo impresoras industriales de alta velocidad.

Tintas

A base de agua

Configuración de aplicación recomendada*

- Temperatura 195-205 °C
- Tiempo 35-55"

Disponibilidad

- Rollos de plotter de 120 m de longitud
- Jumbo o mini jumbo de hasta 7.050 m
- Ancho máximo 3.200 mm

Manejo y almacenamiento

Almacenar en su envoltorio original y mantener en un área cerrada. Evitar la humedad y las marcas dactilares. Guardar los rollos Jumbo en su palé original. Permitir que el papel se adapte al ambiente en la sala de impresión antes de imprimir. Para un mejor rendimiento, recomendamos condiciones con humedad relativa del 40-50% y temperatura ambiente de 20-26 °C.

Vida útil

Un año, bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas

* Dependiendo del sustrato, aconsejamos realizar pruebas o consultar a nuestro departamento técnico en support@kaspar-papir.com

Aviso legal

Los datos contenidos en este folleto reflejan nuestro nivel actual de conocimiento. Estos datos no representan una garantía en el sentido legal. Debido a diferentes tipos de sustratos y condiciones de trabajo, esta hoja de información puede proporcionar asesoramiento no vinculante únicamente. Antes de iniciar una impresión y transferencia, la impresora debe realizar pruebas adecuadas para determinar si el producto puede utilizarse para el propósito previsto.